



Общество с ограниченной ответственностью  
**«ЮНАЙТЕД»**

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

объекта для разработки мер обеспечивающих их доступность в порядке установленном системой сертификации работ по формированию без барьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения для ГБДОУ детского сада №56, расположенного по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Калининский район, Светлановский пр., д.62, корп.4, литер А



*арх. №ЮО-1309-08-16*

Генеральный директор

ООО «Юнайтед»



/ Д.М. Леонов /

2016 г.

г. Магнитогорск

2016

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_

от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**ГБДОУ детский сад № 56, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.62, корп.4, литер А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	Е.1	Перепад высот, преграды (бордюр)	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	Е.2	наличие неровностей	все	выравнивание неровностей	ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет	-			все	Не нуждается	Не нуждается
1.4	Пандус (наружный)	нет	-			все	Не нуждается	Не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	Е.23	отсутствует знак для инвалидов	все	установить знак для инвалидов	ремонт текущий
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне		-				ДП-В	ремонт текущий

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
территория, прилегающая к зданию	ДП-В		Е.5, Е.6, Е.23	индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт путей движения на территории, установка поручней.

Продолжение приложения Д

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  
ОСИ

№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:****1. Входа (входов) в здание****ГБДОУ детский сад № 56, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.62, корп.4, литер А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	есть	Е.7 – Е.14	отсутствуют пандусы, поручни	все	установка пандуса, поручней	ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	нет	–	Е.7 – Е.14	отсутствуют поручни	все	установка пандуса, поручней	ремонт текущий
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	–	Е.7 – Е.14	отклонений нет	все	не нуждается	не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	–	Е.7 – Е.12	отсутствуют смотровые панели, противударная полоса	все	установка дверей со смотровыми панелями, противударными полосами	ремонт текущий
2.5	Тамбур	есть	–	Е.15, Е.16	Недопустимые размеры	все	Реконструкция	ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДП-В	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДП-В		Е.7 – Е.14	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется провести капитальный ремонт (реконструкцию тамбура).

					Заключение №ЮО-1309-08-16 по результатам обследования объекта для разработки мер обеспечивающих их доступность в порядке установленном системой сертификации работ по формированию без барьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения для ГБДОУ детского сада №56, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, Светлановский пр., л.62, кооп. 4, литер А	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		45

Продолжение приложения Д

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  
ОСИ

№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## I Результаты обследования:

## 1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБДОУ детский сад № 56, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.62, корп.4, литер А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	Е.17, Е.18	отклонений нет	все	не нуждается	не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-		все	не нуждается	не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-		все	не нуждается	не нуждается
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-		все	не нуждается	не нуждается
3.5	Дверь	есть	-	Е.18	Недопустимая ширина	все	Расширение дверного проема	ремонт текущих
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	-	Е.7, Е.14	Отсутствие	все	Устройство организованных эвакуационных выходов	ремонт текущих
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДП-В	текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-В		Е.15 – Е.18	ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо произвести установку рельефных знаков.

					Заключение №ЮО-1309-08-16 по результатам обследования объекта для разработки мер обеспечивающих их доступность в порядке установленном системой сертификации работ по формированию без барьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения для ГБДОУ детского сада №56, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, Светлановский пр. д.62, корп.4, литер А	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		47

Приложение 4 (Г)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  
ОСИ

№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**ГБДОУ детский сад № 56, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.62, корп.4, литер А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Е.18	отклонений нет	все	не нуждается	не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			отклонений нет	все	не нуждается	не нуждается
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДП-В	

<p align="center">Заключение №ЮО-1309-08-16 по результатам обследования объекта для разработки мер обеспечивающих их доступность в порядке установленном системой сертификации работ по формированию без барьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения для ГБДОУ детского сада №56, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Калининский район, Светлановский пр., д.62, корп.4, литер А</p>					Лист
Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата	48



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-В			не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в изменениях не нуждаются.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Лист
					49

Заключение №ЮО-1309-08-16 по результатам обследования объекта для разработки мер обеспечивающих их доступность в порядке установленном системой сертификации работ по формированию без барьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения для ГБДОУ детского сада №56, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Калининский район Светлановский пр. д. 62, корп. 4 литер А

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  
ОСИ

№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

**ГБДОУ детский сад № 56, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.62, корп.4, литер А**  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
место приложения труда				

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: места приложения труда отсутствуют.

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Заключение №ЮО-1309-08-16 по результатам обследования объекта для разработки мер обеспечивающих их доступность в порядке установленном системой сертификации работ по формированию без барьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения для ГБДОУ детского сада №56, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, Светлановский пр., д.62, корп.4, литер А	Лист
						50

Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  
ОСИ

№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

**ГБДОУ детский сад № 56, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.62, корп.4, литер А**

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет					

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют.

Заключение №ЮО-1309-08-16 по результатам обследования				Лист	
объекта для разработки мер обеспечивающих их доступность в порядке установленном системой сертификации работ по формированию без барьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения для ГБДОУ детского сада №56, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, Светлановский пр., д.62, корп.4, литер А					
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	51

## I Результаты обследования: 1. Санитарно-гигиенических помещений

**ГБДОУ детский сад № 56, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.62, корп.4, литер А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Е.21, Е.22	отсутствуют поручни, крючки для костылей, обозначение кнопки звонка в дежурную комнату, отсутствует аварийное освещение	все	установка поручней, крючков для костылей, обозначения кнопки звонка в дежурную комнату, аварийного освещения	ремонт капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДП-В	ремонт капитальный

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		Е.21, Е.22	ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт, установка поручней, крючков для костылей, обозначения кнопки звонка в дежурную комнату, аварийного освещения.

После проведения ремонта будет доступен полностью всем

				Заключение №ЮО-1309-08-16 по результатам обследования		Лист
				объекта для разработки мер обеспечивающих их доступность в порядке установленном системой сертификации работ по формированию без барьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения для ГБДОУ детского сада №56, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, с/пос. Юнтово, д. 10		53
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  
ОСИ

№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**ГБДОУ детский сад № 56, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.62, корп.4, литер А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			установить		установка	кап. ремонт
6.2	Акустические средства	нет			установить		установка	кап. ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			установить		установка	кап. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДП-В	кап. ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В			кап. ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проведение капитального ремонта по установке визуальных, акустических и тактильных средств

					Заключение №ЮО-1309-08-16 по результатам обследования объекта для разработки мер обеспечивающих их доступность в порядке установленном системой сертификации работ по формированию без барьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения для ГБДОУ детского сада №56, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, Светлановский пр., д.62, корп.4, литер А	Лист 54
Имя	Фамилия	Подпись	Дата	Подпись		